



ACEROS CORSA, S.A DE C.V.

AV. LA PRESA No.2 COL.SAN JUAN IXHUATEPEC
C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
TEL: 5062-1916 FAX: 5586-9138
www.aceroscorsa.com

REPORTE DE PRUEBAS

No. Colada	Material	Calidad Acero	Largo	Cantidad	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cu	% Cr	% Ni	% Sn	% Nb
210959	Angulo 1/8" X 2" X 2"	A36/529G50	6.10	2.215	0.190	0.950	0.013	0.039	0.310	0.260	0.090	0.100	0.000	0.000

ACEROS CORSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE CALIDAD
No. CONSECUTIVO 2013/045

APROBACION

Aceros Corsa, S.A. de C.V.

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO A 22 DE ENERO DE 2013.

CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO N° 2013/045

CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO
ORDEN: 14729



MANOMETROS DE PROCESO, S.A. DE C.V., CERTIFICA QUE LOS ANGULOS MULTIPERFORADOS SON MATERIALES NUEVOS CUMPLIENDO CON ESPECIFICACIONES DE MATERIAL Y RECUBRIMIENTO PARA LA CORROSION. **ASTM-A-123 , A-153 Y NMX H74 , H4 Y MATERIAL BASE ASTM-A36**

LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA MANUFACTURA DE LOS " ANGULOS MULTIPERFORADOS "

MARCA: **ETSA**

MATERIAL : **ACERO AL CARBON**

MEDIDA : **2" X 2" X 1/8" X 3.05 MTS**

CANTIDAD : **6 PIEZAS**

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO MINIMO **88 MICRAS**

GALVANIZADO EN CALIENTE

MANOMETROS DE PROCESO, S.A. DE C.V., GARANTIZA SUS PRODUCTOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION EN MATERIALES Ó MANO DE OBRA, POR 12 MESES DE OPERACIÓN Ó 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMBARQUE, DE ACUERDO A LA GARANTIA.

ATENTAMENTE


C. EULALIO FLORES HERNANDEZ
CONTROL DE CALIDAD