



SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tlaxcala H. HGO-43990
 México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CURIENTE CALIDAD		CURIENTE CALIDAD		Páginas 1/1	
ACEROS TEMPOLOTLAN S.A DE CV	ACEROS TEMPOLOTLAN S.A DE CV	GRADO	PRODUCTO MEDIDA	CERTIFICACIÓN ID	
LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS S.N CARRETERA MEXICO QRO KM 37.5	LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS S.N CARRETERA MEXICO QRO KM 37.5	A92	Wick Flange Beam : 38 X 8mm - 437 X 1261	0000006538	
CASTANOS, COA 25° 67'	CUAUTITLAN IZTAPALMEX 54730	LONGITUD	PIESO	COLADA - LOTE	
México	México	12.2 M	3123 KG	1100275406	
PEDIDO DE VENTA		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			
368453900020	CUSTOMER MATERIAL N°				

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE:	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
DC002651		06.05.2016

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
C %	0.0930
Mn %	1.13
S %	0.000
P %	0.010
Si %	0.11
Cr %	0.23
Nb %	0.000
Mo %	0.014
Ni %	0.07
Al %	0.20
Cu %	0.054
C.E	0.338
Ep %	0.0010

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Si %	0.019

PROPIEDADES MECÁNICAS	
UTS/Flg	67.3
YS/Flg	25.00
Flg/Flg	464
YS/Flg	347

COMENTARIOS / NOTAS

00001129

CARLOS MISESY FLORES